

TICA Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 17/19 lok.133
02-672 Warszawa
Adres korespondencyjny:
05-500 Piaseczno
Celtic Park Piaseczno
ul. Kineskopowa 1,
budynek A lok. 121
Tel: +48 668 100 440/450
NIP: 521 392 84 44
REGON: 38 893 352 100 000
e-mail: info@ticapoland.pl



Data: 01.04.2022

Katalog części zamiennych do pomp ciepła split TCSA/I 120/140/160 FHL

TSCI 120/140/160 FHL (IDU sufitowa)

Numer artykułu	Nazwa	Specyfikacja	Cena netto, PLN
B00000001989	Controler	TC274N	
B5171730	Czujnik temperatury (czerwony)	B3450R25=10KL=1mΦ6*25mmXARP-02V(czerwony) pierścień miedziany	
B5171731	Czujnik temperatury (zielony)	B3450R25=10KL=1mΦ6*25mmXARP-02V(zielony) pierścień miedziany	
D41027300003	Czujnik temperatury w komplecie	B3450R2510K miedziany φ6*30mm	
B518008U	Czujnik temperatury	Standardowo miedziany φ6*30/10K/2500mm	
B5270130	Kontroler przewodowy	TE309	
B6040040	Pompa wodna	UPMXL 25-125 130	
B00000010294	Zamknięty zbiornik wyrównawczy	AT0052031RBE	
B5090291	Przełącznik przepływu	VKS-TJ25-11	
E00441000000	Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy	ETZ016SCS-H	
B4010225	Zawór	1/8 zawór wylotowy	
B4030050	Zawór bezpieczeństwa	G1/2' 5bar	
B4080317	Zawór inflacyjny	3/8, POM"	